

# PROCEDURE

## 5 SAS

### PROCEDURE "SORTIE"

#### "ENTREE"


##### 1. Habillage

- Le salarié revêt :
- sous-vêtements à usage unique
  - protection respiratoire
  - combinaison à usage unique
  - gants

##### 2. Passage

Sens ENTREE


#### Compartiment "PROPRE"



##### 5. Séchage et rhabillage

- Séchage à l'aide des serviettes propres
- Habillage
- Rangement du masque

##### 4. Douche corporelle – Retrait du masque




- Mouillage du corps, puis retirer le masque et le nettoyer soigneusement sous la douche
- Douche corporelle
- Mouiller et jeter les filtres dans la poubelle du compartiment 3

##### 3. Passage

Le salarié peut compléter son équipement de bottes lavables

#### SAS de "Déshabillage"



##### 3. Déshabillage


- Enlever les gants, la combinaison et sous-vêtements à usage unique en conservant le masque
- Mettre la combinaison dans un sac à déchets, à évacuer selon la procédure réglementaire

##### 4. Passage

##### 5. Passage

Le salarié revêt les éventuels suréquipements maintenus en zone de travail, du fait de leur pollution (ciré, « doudoune », bottes, sur-bottes)


#### Compartiment "1ère DOUCHE"



##### 2. Douche avec masque et combinaison

- Doucher complètement la tenue de travail et le masque de protection respiratoire

#### Compartiment "SALE"



##### 1. Dépoussiérage par aspiration

- Oter le carter de protection de l'extracteur d'air
- Mise en route de la lumière qui commande simultanément l'extracteur d'air
- Mise en route de l'aspirateur à filtration absolue, mis à disposition par l'utilisateur
- Enlèvement des bottes ou sur-bottes
- Nettoyage de la tenue de travail par aspiration (sans l'enlever) par une autre personne

Sens SORTIE